

# CIRCULAIRE TECHNIQUE PIÈCES DÉTACHÉES

EDITION <b>06</b>		du 15/5/70			concerne la modification N° ▷			<b>00061</b>		
ORGANES de BASE et TYPES d'ORGANE modifiés	05	501	05	504	05	603	05	802		
	05	502	05	601	05	604	05	804		
	05	503	05	602	05	801				

OBJET :

Vérins de servo-direction BENDIX

Mise à disposition en magasin

Nécessaires de réparation

1°) Vérins réf. UNIC 293645 et 299830  
avant juillet 67

- Pochette remise en état du vérin réf. UNIC 652750
- Nécessaire pour boîtiers de rotules côté tige et côté commande réf. UNIC 652151

2°) Vérins

réf. UNIC 293645		réf. BENDIX 301140
réf. UNIC 299830		réf. BENDIX 301161

- Pochette remise en état du vérin réf. UNIC 652186
- Nécessaire pour boîtiers rotules côté tige et côté commande réf. UNIC 652151

3°) Vérins

réf. UNIC 293645		réf. BENDIX 292564
réf. UNIC 299830		réf. BENDIX 297940
réf. UNIC 293645		réf. BENDIX 299533
réf. UNIC 299830		réf. BENDIX 299538

- Pochette remise en état du vérin réf. UNIC 652749
- Nécessaire pour boîtiers de rotules côté tige et côté commande réf. UNIC 652151