

# CIRCULAIRE TECHNIQUE PIÈCES DÉTACHÉES

EDITION	<b>12</b>	du	15-4-71	concerne la modification N° ▷				<b>00138</b>			
<b>ORGANES de BASE</b>	09	206	09	502							
<b>et TYPES d'ORGANE</b>	09	401									
modifiés	09	402									

OBJET :

Centrales clignotantes châssis C.A. et C.S.A.

MISE EN APPLICATION :

Novembre 1970.

BUT :

Remplacement des centrales à bornes rondes et fusibles incorporés, par des centrales à bornes plates, et porte-fusible.

Les anciennes centrales seront toujours fournies au titre de la rechange.

PIÈCES DÉTACHÉES :

Ancien montage : Vosges C.A. :

<del>664603</del>		Centrale clignotante Porteur-	1
X 665314		Centrale clignotante Tracteur-	1
235724		Fusible 3 ampères	3
657642		Faisceau complémentaire de centrale	1
250486		Broche de raccordement Tracteur	1

Nouveau montage : Vosges C.A. :

<del>667581</del> 671433	S	Centrale clignotante Porteur	1
<del>667602</del> 674351		Centrale clignotante Tracteur	1
667957		Porte-fusible	1
209425		Fusible 5 ampères	1
667864		Faisceau complémentaire Porteur	1
667881		Faisceau complémentaire Tracteur	1

Ancien montage : Vosges C.S.A.

<del>657634</del> 671433	S	Centrale clignotante Porteur	1
X 665314		Centrale clignotante Tracteur	1
235724		Fusible 3 ampères	2
657642		Faisceau complémentaire de centrale	1
250486		Broche de raccordement Tracteur	1

Nouveau montage : Vosges C.S.A. :

667581 671433	Centrale clignotante Porteur	1
667602 674351	Centrale clignotante Tracteur	1
667957	Porte-fusible	1
209425	Fusible 5 ampères	1
667864	Faisceau complémentaire Porteur	1
667881	Faisceau complémentaire Tracteur	1

Ancien montage : 8 cylindres Big-Job :

665314	Centrale clignotante	1
235724	Fusible 3 ampères	2
250486	Broche de raccordement	1

Nouveau montage : 8 cylindres Big-Job :

667865	Centrale clignotante	1
667967	Porte fusible	1
209425	Fusible 5 ampères	1
667881	Faisceau complémentaire	1

Ancien montage : 8 cylindres C.A. Groupe :

665314	Centrale clignotante	1
235724	Fusible 3 ampères	2
250486	Broche raccordement	1

Nouveau montage : 8 cylindres C.A. Groupe :

667865	Centrale clignotante	1
667957	Porte-fusible	1
209425	Fusible 5 ampères	1
667861	Faisceau complémentaire	1
250486	Broche raccordement	2

Ancien montage : 6 cylindres C.A. Groupe :

665314	Centrale clignotante Tracteur	1
667034	Centrale clignotante Porteur	1
657642	Faisceau complémentaire de centrale	1
667714	Faisceau complémentaire témoin clignotant	1
235724	Fusible 3 ampères	2

Nouveau montage : 6 cylindres C.A. Groupe :

667865	Centrale clignotante Tracteur	1
667580	Centrale clignotante Porteur	1
667957	Porte-fusible	1
209425	Fusible 5 ampères	1
667861	Faisceau complémentaire Tracteur	1
667864	Faisceau complémentaire Porteur	1
250486	Broche de raccordement	2

Ancien montage : 6 cylindres Big-Job :

667034	Centrale clignotante Porteur	1
665314	Centrale clignotante Tracteur	1
235724	Fusible 3 ampères	2
657642	Faisceau complémentaire	1
250486	Broche raccordement	1

Nouveau montage : 6 cylindres Big-Job :

667580	Centrale clignotante Porteur	1
667602	Centrale clignotante Tracteur	1
667957	Porte-fusible	1
209425	Fusible 5 ampères	1
667881	Faisceau complémentaire	1
667864	Faisceau complémentaire P 11/6	1

Ci-dessous, tableau correspondance des références centrales, avec fournisseur.

61664603	Scintex 30611 - 24 V - 42 W
61657634	Scintex 30595 - 24 V - 30/36 W
61665314	F.B.C. C M 2 R 24 x 2
61667034	Scintex 30594 - 24 V - 42 W + 5 W
61667580	Scintex Sanor 63 005 046 - 24 V - 2 x 21 W + 5 W
61667581	Scintex Sanor 63 005 045 - 24 V - 2 x 21 W
61667602	Scintex Sanor S N P L UX 63 006 007 - 24 V - 3 x 21 W
61667865	Scintex Sanor S N P L UX 63 006 008 - 24 V - 3 x 21 W + 5 W