

# CIRCULAIRE TECHNIQUE PIÈCES DÉTACHÉES

EDITION <b>20</b>		du 15/12/71		concerne la modification N° ▷			<b>00232</b>		
ORGANES de BASE et TYPES d'ORGANE modifiés	▶	01	204						

OBJET :

Montage de l'embrayage 14 LG 80 sur moteur 42 SB à la place du 14 LG 60.

MISE EN APPLICATION :

A partir de juillet 1971.

Moteur 42 SB N° 917.

PIÈCES DÉTACHÉES :

Ancien montage :

664270	Embrayage complet 14 LG 60	1
141631	Jeu de ressort	1
109954	Jeu de levier	1
219689	Friction	1

Nouveau montage :

665761	Embrayage complet 14 LG 80	1
652849	Jeu de ressort	1
109954	Jeu de levier	1
219689	Friction	1

NOTA : Les anciens embrayages ne sont plus fournis.

Pour le montage d'un embrayage sur un ancien châssis sans servo-débrayage, il faudra remplacer le jeu de ressort 652849 par celui de l'ancien embrayage 14 LG 60 Réf. 141631, afin de diminuer la charge à la pédale.