

CIRCULAIRE TECHNIQUE PIECES DETACHEES

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-----|------------------------------|--|--|-------|--|--|
| EDITION 21 | | du 15/01/72 | | concerne la modification N°▷ | | | 00249 | | |
| ORGANES de BASE et TYPES d'ORGANE modifiés | ▶ | 00 | 204 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

OBJET :

Amélioration de la fixation du ventilateur CA. Groupe.

MISE EN APPLICATION :

A partir de Novembre 1971 - Moteurs M 42 SB - N° 1150
L 63 S - N° 1844

BUT :

Améliorer la fixation du ventilateur par montage de vis traitées au procédé ESLOK.

PIECES DETACHEES :

Ancien montage :

| | | | | |
|--------|--|-----------------------------|--|---|
| 803538 | | Vis de fixation ventilateur | | 6 |
|--------|--|-----------------------------|--|---|

Nouveau montage :

| | | | | |
|--------|--|-----------------------------|--|---|
| 417084 | | Vis de fixation ventilateur | | 6 |
|--------|--|-----------------------------|--|---|

TRES IMPORTANT :

Ne plus monter des vis non traitées.