

# CIRCULAIRE TECHNIQUE PIÈCES DÉTACHÉES

EDITION	<b>22</b>	du	15/02/72	concerne la modification N°				<b>00259</b>
ORGANES de BASE et TYPES d'ORGANE modifiés	00	201						
	00	204						

OBJET :

Montage d'un nouveau bouchon sur rampe d'huile

MISE EN APPLICATION :

A partir de décembre 1971 .

Moteurs en ligne : L 63 S - N° 1921

M 32 SD - N° 11097

M 42 SB - N° 1283

BUT :

Amélioration de l'étanchéité. Montage au Loctite oleo-étanche

PIÈCES DÉTACHÉES :

Ancien montage

209299		Bouchon avant et arrière de rampe d'huile		2
--------	--	---	--	---

Nouveau montage

574796		Bouchon avant et arrière de rampe d'huile		2
--------	--	---	--	---

A épuisement des anciens bouchons seuls les nouveaux seront fournis