

CIRCULAIRE TECHNIQUE PIÈCES DÉTACHÉES

EDITION	22	du	15/02/72	concerne la modification N°			00260		
ORGANES de BASE et TYPES d'ORGANE modifiés	02	204							

OBJET :

Rondelle de réglage du roulement d'entrée.
Butée des pignons de 1ère et 3ème. Boîte B 181

MISE EN APPLICATION :

A partir de décembre 1971 : Boîte B 181 - N° 19621

BUT :

Amélioration de la tenue des rondelles butées des pignons de 1ère et de 3ème vitesse .
Transformation des rondelles de réglage en déflecteur d'huile sur le roulement d'entrée .

SOLUTION :

Changement de matière pour les rondelles butées .
Modification du diamètre des rondelles de réglage 106 mm au lieu de 84 mm

PIÈCES DÉTACHÉES

Ancien montage

218864	Rondelle de butée	2
218894	Rondelle de réglage épaisseur 1 Ø 84	x
218895	Rondelle de réglage épaisseur 1,1 Ø 84	x
218896	Rondelle de réglage épaisseur 1,2 Ø 84	x
218897	Rondelle de réglage épaisseur 1,3 Ø 84	x

Nouveau montage

573696	Rondelle de butée	2
218894	Rondelle de réglage épaisseur 1 Ø 106	x
218895	Rondelle de réglage épaisseur 1,1 Ø 106	x
218896	Rondelle de réglage épaisseur 1,2 Ø 106	x
218897	Rondelle de réglage épaisseur 1,3 Ø 106	x

NOTA :

Les rondelles de réglage ne changent pas de référence mais sont vendues au nouvel indice