

CIRCULAIRE TECHNIQUE PIÈCES DÉTACHÉES

EDITION	22	du	15/02/72	concerne la modification N° ▷				00265			
ORGANES de BASE et TYPES d'ORGANE modifiés	00	203									
	00	205									

OBJET :

Obturbateur sur admission - Moteurs 85 S - 62 S. C.A. Groupe
 Additif aux circulaires 205 et 206

MISE EN APPLICATION :

A partir de Novembre 1971
 Moteur 62 S - N° 5866

BUT :

Éviter l'aplatissement de la durite, lors du fonctionnement de l'obturbateur.

SOLUTION :

Remplacement du coude d'arrivée d'air en caoutchouc par un coude en aluminium

PIÈCES DÉTACHÉES :

Pièces nouvelles Moteur V 85 S - CA Groupe

669591	Coude d'arrivée d'air	1
574845	Durite pour coude d'air AV	2
574846	Tube de liaison	1
830653	Collier	4
576552	Arrêt de gaine sur pompe	1

Pièces nouvelles Moteur M 62 S - CA Groupe

669591	Coude	1
576552	Arrêt de gaine sur pompe	1