

CIRCULAIRE TECHNIQUE PIECES DETACHEES

EDITION	23	du	15/03/72	concerne la modification N°	▷	00268
---------	-----------	----	----------	-----------------------------	---	--------------

ORGANES de BASE et TYPES d'ORGANE modifiés	▶	01 - - 212
--	---	-------------------

OBJET :

Amélioration du fonctionnement du cylindre de débrayage BONALDI

MISE EN APPLICATION :

Janvier 1972 T 340 A N° 345796

BUT :

Réduire le débit de l'alimentation pneumatique.

1°- Sur les cylindres à membrane, il faudra modifier l'appareil et remplacer le bouchon fileté Réf. PD 653375 Rep. 12 de la planche 3 de la C.T.P.D. n° 207 par un bouchon Réf. PD 653533

2°- Sur les cylindres à pistons il faudra modifier la tuyauterie.

PIECES DETACHEES :

Ancien montage

236643	Té de dégroupement	1
239596	Flexible du servo-débrayage	1
239459	Union sur servo débrayage	1

Nouveau montage

575556	Té de dégroupement	1
239595	Flexible du servo débrayage	1
576946	Union sur servo débrayage	1