

CIRCULAIRE TECHNIQUE PIÈCES DÉTACHÉES

EDITION

25

du

15/05/72

concerne la modification N°

00303

ORGANES de BASE
et TYPES d'ORGANE
modifiés

00 - - 205

OBJET :

Montage de pistons à insert.

MISE EN APPLICATION :

V 85 S Numéro 885

BUT :

Améliorer la tenue des segments de feu ;

SOLUTION :

- 1°) Les 8 pistons pour un moteur, devront avoir obligatoirement la même classe de poids
- 2°) Le marquage de la classe de poids A B C se trouve sur le dessus du piston.
- 3°) Ne jamais monter de bielles références 666438 (classe E), et 666439 - (classe F), avec des pistons à insert.
- 4°) Les bouchons de vilebrequin, seront marqués AI - BI - CI - DI - au lieu de B - C - D - E - F, et seront d'un Ø 30 x 150.
- 5°) Sur un même moteur, on pourra monter 8 pistons de même classe (quelle que soit la classe) avec n'importe quelle classe de bielle (sauf E et F).

PIÈCES DÉTACHÉES :

ANCIEN MONTAGE :

664524	Vilebrequin classe A pour bouchons Ø 30 x 150	1
232334	Bouchon classe B Ø 30 x 150	4
232335	Bouchon classe C Ø 30 x 150	4
232336	Bouchon classe D Ø 30 x 150	4
232337	Bouchon classe E Ø 30 x 150	4
232338	Bouchon classe F Ø 30 x 150	4
234319	Piston	8
239262	Segment gorge 1	8
234131	Segment gorge 2	8
574921	Segment gorge 3	8
232350	Segment gorge 4	8
232351	Axe de piston	8
850537	Circlips	16
666434	Bielle classe A	8
666435	Bielle classe B	8
666436	Bielle classe C	8

666437	Bielle classe D	8
666438	Bielle classe E	8
666439	Bielle classe F	8

NOUVEAU MONTAGE :

664524	Vilebrequin pour Ø des bouchons 30 x 150	1
576156	Bouchon classe AI	4
576157	Bouchon classe BI	4
576158	Bouchon classe CI	4
576159	Bouchon classe DI	4
238734	Piston à insert classe A	8
578217	Piston à insert classe B	8
578218	Piston à insert classe C	8
239167	Segment gorge 1	8
576233	Segment gorge 2	8
576231	Segment gorge 3	8
576234	Segment gorge 4	8
232351	Axe de piston	8
850537	Circlips	16
666434	Bielle classe A avec bouchons AI	8
666435	Bielle classe B avec bouchons BI	8
666436	Bielle classe C avec bouchons CI	8
666437	Bielle classe D avec bouchons DI	8

Les bielles de classe E et F seront toujours fournies .