

# CIRCULAIRE TECHNIQUE PIÈCES DÉTACHÉES

EDITION	<b>25</b>	du	15/05/72	concerne la modification N°	00305
<b>ORGANES de BASE et TYPES d'ORGANE modifiés</b>	00 - - 201	00 - - 202	00 - - 203	00 - - 204	00 - - 205

OBJET :

Pièces détachées pour Alternateur 50 Ampères - Référence 235909

Mise à disposition en magasin des pièces suivantes :

4149607	Plaque	1
4221333	Support complet	1
4149611	Diode négative	3
4068360	Joint	1
4189861	Porte balai	1
4085214	Rondelle	1
4085212	Douille	1
4085213	Moyeu	1
4178621	Stator	1
4150806	Entretoise	1
10215810	Clavette	1
4178620	Rotor	1
12164011	Ecrou	1
11200173	Rondelle	1
4178646	Support	1
4178648	Vis	4
10519301	Rondelle	4
11195470	Rondelle	4
15896411	Ecrou	4

Detail ALTERNATEUR - 50 Amp. ref. 235909

