

# CIRCULAIRE TECHNIQUE PIECES DETACHEES

EDITION <b>031</b>	du 15/11/72	concerne la modification N°	00364
<b>ORGANES de BASE</b> <b>et TYPES d'ORGANE</b> modifiés	00- -203		

**OBJET :**

Renforcement de la fixation du volant moteur.  
Moteur M 62 S

**MISE EN APPLICATION :**

A partir de Septembre 1972  
Moteur M 62 S - N° 6571

**BUT :**

Unification avec le montage du V 85 S (fixation par 9 vis au lieu de 8).

**PIECES DETACHEES :**

Ancien montage		Désignation	Nouveau montage	
Réf.	Qté		Réf.	Qté
292848	1	Carter distribution tous types	663549	1
299258	1	Carter distribution 6 x 4	—	—
664855	1	Vilebrequin classe A	670364	1
233411	1	Pignon distribution	238282	1
844024	1	Clavette	—	—
220807	1	Support déflecteur	—	—
221667	1	Déflecteur tôle	—	—
—	—	Déflecteur AR. ass.	666525	1
—	—	Frette sur vilebrequin	236485	1
—	—	Déflecteur	235042	1
657260	1	Volant et couronne ass. 15"	670404	1
657261	1	Volant et couronne ass. 16" 6 x 4	670403	1
237944	8	Vis de fixation volant	575832	9
—	—	Circlips	850541	1
660236	1	Volant et couronne ass. PMC	670550	1