



C.T.P.D.

CIRCULAIRE TECHNIQUE PIÈCES DÉTACHÉES SPARE PARTS TECHNICAL CIRCULARS TECHNISCHE RUNDSCHREIBEN FÜR ERSATZ

CODIFICATION DES ORGANES DES CHASSIS CONCERNÉS
CODING OF RELATED CHASSIS COMPONENTS
KODIFIZIERUNG DER BAUGRUPPEN DER BETROFFENEN FAHRGESTELLE

ÉDITION
EDITION
AUSGABE **032**

03 - 58 - 204 **04 - 60 - 203**
03 - 58 - 206 **04 - 60 - 204**
03 - 58 - 207
04 - 60 - 202

N° MODIFICATION
CHANGE N°
ÄNDERUNGS NR.

00371

OBJET :

Nouveaux axes de galets de mâchoires de freins.

MISE EN APPLICATION :

Octobre 1972

ESSIEU E 236 :

P220 : N° 220570 - T270 : N° 271946 - P 340 : N° 342006 - T340 : N° 340047 -
P12 A 160 : N° 330004 - P160 A2 : N° 166084 - P12A200R : N° 326171 - P220A : N° 226413
P200 A2 : N° 356319 - P270 A2 : N° 296787 - T270A2 : N° 300624 - P340A : N° 350213
T340A : N° 346275

ESSIEU E251 :

P11/6 : N° 112325 - P12R2 : N° 141202 - T270 : N° 271946 - T10 A200 : N° 320445 -
P11 A200 : N° 360356 - T11 A 200 : N° 315753 - P11 A 160 : N° 135499

PONT : P372A :

P11/6 : N° 112326 - T10A200 : N° 320445 - P12A160 : N° 330004 - P11A160 : N° 135497

PONT : P386 :

P12R2 N° 141202 - P220 : N° 220570 - P340 : N° 342006 - T340 : N° 340047 -
T270 : 271946 - P11A200 : N° 360356 - T11A200 : N° 315754 - P160A2 : N° 166084 -
P12A200 : N° 326171 - P220A : N° 226414 - P200A2 : N° 356321 - P270A2 : N° 296785
T270A2 : N° 300621 - P340A : N° 350211 - T340A : N° 346271 -

L'application sur les essieux E252 et tandem EATON se fera courant Novembre.

BUT :

Eviter la rupture des goupilles cannelées sur les axes de galets.

SOLUTION :

Remplacement des axes lisses par des axes épaulés.

PIECES DETACHEES :

RÉF. DE PARUTION :
PUBLICATION REF.:
AUSGABEBEZUGS NR.: **655842**

NOMBRE DE FEUILLETS
SHEETS QUANTITY
BLÄTTER ANZAHL **2**

N° MODIFICATION
CHANGE N°
ANDERUNGS NR.

00371

| Ancien montage | | Désignation | Nouveau montage | |
|----------------|-----|---|-----------------|-----|
| Réf. | Qté | | Réf. | Qté |
| | | ESSIEUX | | |
| 116237 | 4 | Axe de galet E.251 | 576584 | 4 |
| 116762 | 4 | Axe de galet E.236 E.252 E.251 (sur T270) | 576291 | 4 |
| 95572 | 4 | Goupille cannelée | | |
| 405767 | 4 | Goupille fendue | 405767 | |
| | | PONTS | | |
| 116762 | 4 | Axe de galet P.386 P.372 P.391 - Tandem Eaton | 576291 | 4 |
| 95572 | 4 | Goupille cannelée | | |
| 405767 | 4 | Goupille fendue | 405767 | 4 |

APPROVISIONNEMENT :

A épuisement des anciens axes de galets il faudra réaliser le nouveau montage.

SUBJECT :

New roller pins of brake shoes

APPLICABLE :

October 1972

Axle E 236 :

*P220 : N° 220570 - T270 : N° 271946 - P340 : N° 342006 - T340 : N° 340047 -
P12A160 : N° 330004 - P160 A2 : N° 166084 - P12 A 200 R : N° 326171 - P220A : N° 226413 -
P200 A2 : N° 356319 - P270 A2 : N° 296787 - T270 A2 : N° 300624 - P340 : N° 350213 -
T340A : N° 346275*

Axle E251 :

*P11/6 : N° 112325 - P12R2 : N° 141202 - T270 : N° 271946 - T10A200 : N° 320445 -
P11 A 200 : N° 360356 - T11A200 : N° 315753 - P11A160 : N° 135499*

Drive axle P 372 A :

P11/6 : N° 112326 - T10A200 : N° 320445 - P12A160 : N° 330004 - P11A160 : N° 135497 -

Drive axle P386 :

*P12R2 : N° 141202 - P220 : N° 220570 - P340 : N° 342006 - T340 : N° 340047 -
T270 : N° 271946 - P11 A 200 : N° 360356 - T11 A 200 : N° 315754 - P160A2 : N° 166084 -
P12 A 200 : N° 326171 - P220A : N° 226414 - P200A2 : N° 356321 - P270A2 : N° 296785 -
T270A2 : N° 300621 - P340A : N° 350211 - T340A : N° 346271*

They will be applied on axles E252 and tandem Eaton during November.

PURPOSE :

Prevent failure of splined pins on roller pins

SOLUTION :

Replacement of smooth pins by shouldered pins