

CIRCULAIRE TECHNIQUE PIÈCES DÉTACHÉES SPARE PARTS TECHNICAL CIRCULARS TECHNISCHE RUNDSCHREIBEN FÜR ERSATZT

CODIFICATION DES ORGANES DES CHASSIS CONCERNÉS
CODING OF RELATED CHASSIS COMPONENTS
KODIFIZIERUNG DER BAUGRUPPEN DER BETROFFENEN FAHRGESTELLE

ÉDITION
EDITION
AUSGABE

040

03- -641
03- -841

N° MODIFICATION
CHANGE N°
ÄNDERUNGS NR.

00466

OBJET : Tandem EATON

Ne seront plus fournis au titre de la rechange :

- Les couples 6 x 43 ancien modèle. Couple avant Réf. 141784
Couple arrière Réf. 141785
- Les carters de différentiel : Avant Réf. 141773
Arrière Réf. 141783

APPROVISIONNEMENT : Remplacement d'un couple avant ou carter avant .

- Commander l'ensemble de réparation Réf. 654952

- comprenant :
- 1 Couple 6 x 43
 - 1 Carter de différentiel
 - 1 Boitier du pignon d'attaque
 - 2 cones de roulement
 - 1 Racleur d'huile
 - 2 Vis de fixation racleur

Remplacement d'un couple arrière ou carter arrière.

- Commander l'ensemble de réparation Réf. 654955

- comprenant :
- 1 Couple 6 x 43
 - 1 Carter de différentiel
 - 1 Boitier du pignon d'attaque
 - 2 Cones de roulement
 - 1 Racleur d'huile
 - 2 Vis de fixation du racleur

NOTA : Pour faire ces remplacements il faudra modifier les corps de pont avant et arrière suivant plan (au Verso)

N° MODIFICATION
CHANGE N°
ANDERUNGS NR.

▶ 00466

