

RÉCAPITULATIF PAR ORGANE DE BASE / ORGANE / TYPE D'ORGANE BASIC COMPONENT / COMPONENT / COMPONENT TYPE SUMMARY GRUNDORGAN / ORGAN / ORGANTYP ZUSAMMENFASSUNG

CLASSIFICATION : LIST OF TECHNICAL INFORMATION • ABLAGE : SACHVERZEICHNIS, TECHNISCHE INFORMATIONEN

| OBJET - SUBJECT - GEGENSTAND * | CTPD | CDT | CTAV |
|---|--|------|------|
| * Commande d'accélérateur sur les châssis avec moteur en ligne avec cabine groupe. | 0097 | | |
| * Remplacement des 2 vis Ø 14 mm par des vis Ø 15 mm. | 0099 | | |
| * Fixation des pompes d'injection. | 0108 | | |
| * Catalogue P.D. - Edition 00 - Réf. 655.378. | | 0024 | |
| * Préfiltre à combustible 208.223 et 223.168 | 0128 | | |
| * Ventilation embrayage. | 0140 | | |
| * Montage de l'alternateur "Fiat" 50 Amp. | 0144 | | |
| * Arbre de pompe à eau renforcé. | 0152 | | |
| * Tubulure d'entrée d'eau. | 0162 | | |
| * Moteurs rénovés. | 0172 | | |
| * Renforcement de la fixation supérieure de la sangle de réservoir. | 0174 | | |
| * Rondelles de calage de chemise. | 0176 | | |
| * Jeux de charbons pour démarreur. | 0177 | | |
| * Accouplement à croisillon et volant d'inertie. | 0178 | | |
| * Nouveau ressort de tendeur de cabine. | 0182 | | |
| * Nouveau support au moteur en mécano-soudure. | 0187 | | |
| * Montage du support de compresseur avec rondelle de guidage. | 0192 | | |
| * Montage obturateur sur admission. | 0197 | | |
| * Nouveau raccord sur rampe de récupération gas-oil. | 0200 | | |
| * Tableau récapitulatif des coussinets moteurs MZ et S. | 0202 | | |
| * Nouveau montage de la distribution du moteur par engrenages hélicoïdaux moteurs L 63 S - M 42 SB. | 0214 | | |
| * Changement matière des sièges d'admission. | 0215 | | |
| * Nouveaux injecteurs à nez de diamètre 9 mm. | 0216 | | |
| * Tableau récapitulatif des poussoirs et guides pour moteurs MZ et S. | 0217 | | |
| * Lancement d'un nouveau raccord support de mano-contact et de transmetteur sur C.A. Groupe | 0234 | | |
| * Normalisation des filetages des trous de vidange d'huile. | 0236 | | |
| * Moteurs rénovés - Marquage | 0241 | | |
| * Amélioration de la fixation au ventilateur C.A. Groupe | 0249 | | |
| * Montage d'une butée de fin de course sur la commande d'accélérateur | 0251 | | |
| * Montage d'un nouveau bouchon sur rampe d'huile | 0259 | | |
| * Prise de mouvement continu - Modification des poulies et courroie. | 0263 | | |
| * Montage frein sur échappement 6 cyl. - Cabine Groupe | 0266 | | |
| * Remplacement du démarreur puissance 4 CV par un démarreur puissance 6 CV | 0269 | | |
| * Montage d'arbres à cames à largeur de came augmentée | | | |
| * POUR TRADUCTION VOIR RÉCAPITULATIF NUMÉRIQUE FOR TRANSLATION SEE NUMERICAL RECAPITULATIVE SIEHE NUMERISCHES VERZEICHNIS DER ÜBERSETZUNG | CETTE PAGE ANNULE ET REMPLACE LA PRÉCÉDENTE PAGE THIS PAGE SUPERSEDES THE PREVIOUS ONE DIESE SEITE ERSETZT DIE VORHERIGE SEITE | | 1 |

RÉCAPITULATIF PAR ORGANE DE BASE / ORGANE / TYPE D'ORGANE
BASIC COMPONENT / COMPONENT / COMPONENT TYPE SUMMARY
GRUNDORGAN / ORGAN / ORGANTYP ZUSAMMENFASSUNG

| OBJET - SUBJECT - GEGENSTAND * | CTPD | CDT | CTAV |
|---|--|-----|------|
| * Montage échappement pétrolier 6 cyl. - C.A. Groupe | 0271 | | |
| * Unification des supports AR moteur sur châssis C.A. et C.S.A. avec moteur en ligne Unic | 0279 | | |
| * Pièces détachées pour alternateur 50 ampères - Réf. 235.909 | 0305 | | |
| * Amélioration de la fixation des tirettes de stop sur levier de pompe d'injection | 0331 | | |
| * Lancement de l'injecteur "Bosch" | 0337 | | |
| * Serrage des culasses des moteurs M 42 SB et L 63 S | | | 0003 |
| * Tubulure d'entrée à la pompe à eau | | | 0238 |
| * Segments de feu 4 mm | | | 0240 |
| * Vis de bielle | | | 0242 |
| * Resserrage culasse de compresseur "Marelli" | | | 0243 |
| * Montage des segments d'étanchéité "bec d'aigle" | | | 0244 |
| * Garantie des compresseurs "Marelli" | | | 0245 |
| * Utilisation des produits "Loctite" | | | 0246 |
| * Lancement de l'inter bague en alumine sur pompe à eau | 0361 | | |
| * Nouvelle butée de fin de course | 0363 | | |
| * Nouvelle plaquette de butée d'arbre à cames | 0365 | | |
| * Clapet de décharge sur filtre à huile "Mann" | 0366 | | |
| * Remplacement de la durite en caoutchouc par un coude en aluminium entre collecteur d'eau et pompe | 0382 | | |
| * Arbre de commande d'avance avec clavette parallèle au lieu de clavette disque | 0383 | | |
| * Montage de vase d'expansion | 0386 | | |
| * Modification de la commande de stop, option frein sur échappement | 0390 | | |
| * Lancement d'un nouveau bouchon AR de rampe d'huile | 0406 | | |
| * POUR TRADUCTION VOIR RÉCAPITULATIF NUMÉRIQUE FOR TRANSLATION SEE NUMERICAL RECAPITULATIVE SIEHE NUMERISCHES VERZEICHNIS DER ÜBERSETZUNG | CETTE PAGE ANNULE ET REMPLACE LA PRÉCÉDENTE PAGE THIS PAGE SUPERSEDES THE PREVIOUS ONE DIESE SEITE ERSETZT DIE VORHERIGE SEITE | | |

CLASSEMENT : REPERTOIRE INFORMATIONS TECHNIQUES • CLASSIFICATION : LIST OF TECHNICAL INFORMATION • ABLAGE : SACHVERZEICHNIS, TECHNISCHE INFORMATIONEN