

# CIRCULAIRE TECHNIQUE PIÈCES DÉTACHÉES

EDITION	<b>24</b>	du	15/04/72	concerne la modification N°	▷	<b>00284</b>
<b>ORGANES de BASE</b> <b>et TYPES d'ORGANE</b> modifiés	▶	01 -	-204	01 -	- 207	
		01 -	-205			
		01 -	-206			

OBJET :

Bagues de débrayage 14" - 15" - 16"

NOTA :

Les pièces composantes des bagues de débrayage à savoir :

1 Bague 233230

4 Ressorts 233231

1 Jonc 233232

ne pouvant plus être livrée séparément par le fournisseur il faudra commander à épuisement du stock de ces pièces, une bague de débrayage complète référence 653580.

D'autre part les embrayages complets 14" LG 60 et 14" LG 70 ont été remplacés par l'embrayage 14" LG 80 référence 665761.