

CIRCULAIRE TECHNIQUE PIECES DETACHEES

EDITION	25	du	15/05/72	concerne la modification N°	▷	00298
---------	-----------	----	----------	-----------------------------	---	--------------

ORGANES de BASE et TYPES d'ORGANE modifiés	▷	00 - - 205
--	---	-------------------

OBJET :

Bouchons de contre-poids de vilebrequin - Moteur V 85 S

MISE EN APPLICATION :

Moteur V 85 S - N° 375

664524

BUT :

Eviter l'interchangeabilité des bouchons entre les moteurs 62 S et 85 S

SOLUTION :

Le filetage est passé à Ø M 30 x 150 au lieu de Ø M 30 x 200

PIECES DETACHEES :

Montage avec bouchons Ø 30 x 150

232334	Bouchon classe B	4
232335	Bouchon classe C	4
232336	Bouchon classe D	4
232337	Bouchon classe E	4
232338	Bouchon classe F	4

Montage avec bouchons Ø 30 x 200

578223	Bouchon classe B	4
578224	Bouchon classe C	4
578225	Bouchon classe D	4
578226	Bouchon classe E	4
578227	Bouchon classe F	4

NOTA :

Le vilebrequin ne changeant pas de référence il faudra s'assurer du montage à effectuer.