

CIRCULAIRE TECHNIQUE PIECES DETACHEES

EDITION	26	du	15/06/72	concerne la modification N°	00313
---------	-----------	----	----------	-----------------------------	-------

ORGANES de BASE et TYPES d'ORGANE modifiés	06 -	- 210

OBJET :

Eviter interférence au talonnement entre corps d'essieu et carter d'huile

MISE EN APPLICATION :

A partir d'Avril 1972
 Cabine avancée Groupe avec moteurs V 85 S et M 62 S
 Châssis T 340 A N° 345943

SOLUTION :

Monter une cale de 8 mm entre le ressort et l'essieu

PIECES DETACHEES :

Ancien montage

116500	Etrier	4
815010	Rondelle	8
400070	Ecrou	8
400072	Contre écrou	8
668634	Ressort AV	2

Nouveau montage

116500	Etrier	4
400070	Ecrou	8
400072	Contre-écrou	8
577994	Cale	2
668634	Ressort AV	2