

CIRCULAIRE TECHNIQUE PIECES DETACHEES

EDITION **028** du 15/08/72 concerne la modification N° **00334**

ORGANES de BASE et **TYPES d'ORGANE** modifiés

04 -	- 202
04 -	- 252

OBJET :

Renforcement des supports de cylindre de frein AV

MISE EN APPLICATION :

A partir de Juin 1972

Essieux E 251 - E 252

Châssis : T 270 - N° 271921	27 x 64 - N° 280109
P 12 R 2 - N° 141129	T 10 A 200 R - N° 320346
P 11/6 - N° 112269	P 11 A 200 - N° 360330

BUT :

Eviter la déformation du support cylindre de frein sur la flasque

SOLUTION :

Renforcement de la fixation (6 rivets au lieu de 4)
Modification de la forme du support

PIECES DETACHEES :

Essieu E 251

Ancien montage

293957	Flasque support droit assemblé	1
275119	Flasque support droit assemblé T 270	1
293958	Flasque support gauche assemblé	1
275118	Flasque support gauche assemblé T 270	1
215148	Support de cylindre droit	1
116789	Support de cylindre droit T 270	1
215149	Support de cylindre gauche	1
116790	Support de cylindre gauche T 270	1
205393	Rivet	8

Nouveau montage

669489 →	Flasque support droit assemblé	1
668832	Flasque support droit assemblé T 270	1
669490 →	Flasque support gauche assemblé	1
668835	Flasque support gauche assemblé T 270	1
669427	Support de cylindre droit assemblé	1
668779	Support de cylindre droit assemblé T 270	1
668780	Support de cylindre gauche assemblé T 270	1
669428	Support de cylindre gauche assemblé	1
205393	Rivet	12

Essieu E 252

Ancien montage

299849	Flasque support droit assemblé	1
299850	Flasque support gauche assemblé	1
299818	Support de cylindre de frein droit	1
299817	Support de cylindre de frein gauche	1
205393	Rivet	8

Nouveau montage

669487	Flasque support droit assemblé	1
669488	Flasque support gauche assemblé	1
669474	Support de cylindre de frein droit	1
669475	Support de cylindre de frein gauche	1
205393	Rivet	12