

# CIRCULAIRE TECHNIQUE PIECES DETACHEES

EDITION **028** du 15/08/72 concerne la modification N° **00335**

**ORGANES de BASE et TYPES d'ORGANE** modifiés **09- -206**

OBJET :

Nouveau relais de commande de réserve d'eau à contrôle de témoin automatique.

MISE EN APPLICATION :

A partir de Mai 1972  
 CA Groupe tous types

PIECES DETACHEES

Ancien montage

666684	Relais de commande de réserve d'eau	1
--------	-------------------------------------	---

Nouveau montage

670420	Relais de commande de réserve d'eau	1
--------	-------------------------------------	---

NOTA :


Le contacteur manuel sur le tableau de bord servait au contrôle de tous les témoins de la planche de bord.

Dans le nouveau montage ce contacteur reste toujours valable sauf pour le témoin de réserve d'eau qui se fait par le contacteur à clef. Le témoin doit s'éteindre si le niveau est correct environ cinq secondes après avoir mis le contact.


Lors du changement de relais de commande il faudra supprimer côté contacteur le fil jaune blanc bleu sur l'ancien faisceau pour réaliser le nouveau montage.

A épuisement des anciens relais seuls les nouveaux seront fournis il faudra réaliser le nouveau montage.

Ci-joint schéma des deux branchements.



ANCIEN MONTAGE



NOUVEAU MONTAGE