

# CIRCULAIRE TECHNIQUE PIÈCES DÉTACHÉES

EDITION	<b>029</b>	du	15/09/72	concerne la modification N°	▷	<b>00347</b>
<b>ORGANES de BASE</b> <b>et TYPES d'ORGANE</b> modifiés	▶	00 -	- 203	00 -	- 205	

**OBJET :**

Nouveaux joints de couvre-culasses .

**MISE EN APPLICATION :**

A partir de Juillet 1972

Moteur V 85 S - N° 1190

**BUT :**

Amélioration de l'étanchéité des couvre culasses .

**PIÈCES DÉTACHÉES .**

**Ancien montage**

226506		Joint couvre culasse M 62 S		4
233716		Joint couvre culasse V 85 S		4

**Nouveau montage**

577787		Joint couvre culasse M 62 S		4
577788		Joint couvre culasse V 85 S		4

A épuisement des anciens joints seuls les nouveaux seront fournis

**IMPORTANT :** Ces nouveaux joints ne seront plus montés collés mais seulement imprégnés d'huile moteur .