



CIRCULAIRE TECHNIQUE PIÈCES DÉTACHÉES SPARE PARTS TECHNICAL CIRCULARS TECHNISCHE RUNDSCHREIBEN FÜR ERSATZT

CODIFICATION DES ORGANES DES CHASSIS CONCERNÉS
CODING OF RELATED CHASSIS COMPONENTS
KODIFIZIERUNG DER BAUGRUPPEN DER BETROFFENEN FAHRGESTELLE

ÉDITION
EDITION
AUSGABE

034

00-40-201

N° MODIFICATION
CHANGE N°
ÄNDERUNGS NR.

00399

OBJET :

Nouveau joint de culasse - Moteur M 32 SD

MISE EN APPLICATION :

A partir de Novembre 1972
Moteur M 32 SD - N° 12597

BUT :

Diminution de la fumée blanche.

PIECES DETACHEES :

Ancien montage		Désignation	Nouveau montage	
Ref.	Qté		Ref.	Qté
228746	2	Joint de culasse	578030	2

SUBJECT :

New cylinderhead gasket Engine M 32 SD

APPLICABLE :

Beginning with November 1972
Engine M 32 SD N° 12597

PURPOSE :

Decrease of white smoke

SPARE PARTS :

Former assembly		Description	New assembly	
Ref.	Qty		Ref.	Qty
228746	2	Cylinderhead gasket.	578030	2

RÉF. DE PARUTION
PUBLICATION REF.
AUSGABEBEZUGS NR.

655898

NOMBRE DE FEUILLETS
SHEETS QUANTITY
BLÄTTER ANZAHL

1

N° MODIFICATION
CHANGE N°
ANDERUNGS NR.

▶ **00399**

BETREFF :

Neue Zylinderkopfdichtung Motor M 32 SD

ANWENDUNG :

Ab November 1972
Motor M 32 SD - Nr. 12597

ZIEL :

Verminderung des weissen Rauchs

ERSATZTEILE :

Bisherige montage		Bezeichnung	Neue montage	
Réf.	Anzahl		Réf.	Anzahl
228746	2	Zylinderkopfdichtung	578030	2