



CIRCULAIRE TECHNIQUE PIÈCES DÉTACHÉES SPARE PARTS TECHNICAL CIRCULARS TECHNISCHE RUNDSCHREIBEN FÜR ERSATZ

CODIFICATION DES ORGANES DES CHASSIS CONCERNÉS
CODING OF RELATED CHASSIS COMPONENTS
KODIFIZIERUNG DER BAUGRUPPEN DER BETROFFENEN FAHRGESTELLE

ÉDITION
EDITION
AUSGABE

041

00-40-201 00-40-204
00-40-202 00-40-205
00-40-203 00-40-206

N° MODIFICATION
CHANGE N°
ÄNDERUNGS NR.

00469

OBJET : Changement de classe des écrous de fixation de la rampe de culbuteur.

MISE EN APPLICATION : A partir de Novembre 1973

Moteurs tous types

L 63 S - N° 4064 M 42 SR - N° 3635 V 85 S - N° 2697

M 62 S - N° 8166 M 32 S - N° 14246

A partir de la date précitée et sur tous les moteurs la classe des écrous de fixation de la rampe de culbuteur passera de 50 à 80

PIECES DETACHEES :

Ancien montage		Désignation	Nouveau montage	
Réf.	Qté		Réf.	Qté
801011	40	Ecrou de fixation du collecteur et de la rampe de culbuteurs - V 85 S - M 62 S		
		Ecrou de fixation collecteur - V 85 S - M 62 S	801011	8
		Ecrou de fixation de la rampe de culbuteurs V 85 S - M 62 S	801031	32
801011	24	Ecrou de fixation de la rampe de culbuteurs L 63 S - 42 SB	801031	24
801011	16	Ecrou de fixation de la rampe de culbuteurs M 32 S - 32 SD	801031	16

RÉF. DE PARUTION :
PUBLICATION REF.:
AUSGABEBEZUGS NR.:

61158112

NOMBRE DE FEUILLETS
SHEETS QUANTITY
BLÄTTER ANZAHL

1