

CIRCULAIRE TECHNIQUE PIÈCES DÉTACHÉES

EDITION	19	du	1511171	concerne la modification N°	▷	00229
ORGANES de BASE et TYPES d'ORGANE modifiés	▶	00	205			

OBJET :

Montage d'une pompe d'injection à graissage centralisé.

MISE EN APPLICATION :

A partir de juillet 1971

Moteur V 85 S - N° 416

BUT :

Améliorer le graissage de la pompe.

PIÈCES DÉTACHÉES :

Ancien montage :

222940	Joint de banjo sur compresseur	2
238474	Vis creuse sur compresseur	1
666309	Pompe d'injection complètr.	1

Nouveau montage :

222940	Joint de banjo sur compresseur	3
574220	Vis creuse sur compresseur	1
669315	Pompe d'injection complète	1
574246	Raccord d'arrivée d'huile sur pompe	1
574247	Joint sur raccord d'arrivée d'huile	2
574248	Ecrou sur raccord d'arrivée d'huile	1
574222	Flexible arrivée d'huile	1
669295	Tuyauterie retour d'huile sur pompe	1
669294	Tuyauterie retour d'huile sur bloc	1
575769	Vis creuse sur bloc	2
815174	Joint de vis creuse	4
574221	Durite de retour d'huile	1
95353	Collier	2

Le bloc cylindre comportant le perçage de retour d'huile sera toujours vendu sous la même référence.

Pour l'adaptation d'une ancienne pompe sur ce bloc, il faudra obstruer le trou avec un bouchon 835001 et un joint 815174.